

	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха				постоянно	Начальник ЦРО-1	
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 1 (ПЦД), участок № 2 ремонтнообслуживания механической части технологического оборудования Литейного цеха № 1 ПЦД, бригады № 214 изготовления запальных частей - 51 401 214							
51401039	станочника широкого профиля (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-1	Начальник ОМТО	
51401003	фрезеровщика (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-1	Начальник ЦРО-1	Начальник ОМТО
51401004	токаря-расточника (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-1	Начальник ЦРО-1	Начальник ОМТО
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 1 (ПЦД), участок № 3 ремонтнообслуживания механической части технологического оборудования формовочно-о участка Литейного цеха №2 ПЦД - 51 401 3							
51401045	мастера по ремонту технологического оборудования	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-1	Начальник ОМТО	
51401046	мастера по ремонту технологического оборудования	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-1	Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп		постоянно	Начальник ЦРО-1	Начальник ОМТО	
51401047	мастера по ремонту технологического оборудования	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-1	Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦРО-1	Начальник ОМТО	
51401021	слесарь-ремонтника (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-1	Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп		постоянно	Начальник ЦРО-1	Начальник ОМТО	
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 1 (ПЦД), участок № 3 ремонтнообслуживания механической части технологического оборудования формовочно-заливочных линий НВС-1,2, "ЛИЗА", Литейного цеха №2, печи АВВ и РСДЕ ПЦД - 51 401 334							
51401022	электровозовщика (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-1	Начальник ЦРО-1	Начальник ОМТО

МЕРОПРИЯТИЯ

51407015	электровозоваршника	Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевщик ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевщик ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно	Начальник ЭРЛ-1	
51407013	слесаря-ремонтника промышленного оборудования (1-3 разряда)	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевщик ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно	Начальник ПРО-7	
51407017	слесаря-ремонтника (2-6 разряда)	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевщик ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно	Начальник ПРО-7	
51407018	электровозоваршника	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевщик ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно	Начальник ЭРЛ-1	
51407019	слесаря-ремонтника (2-6 разряда)	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевщик ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно	Начальник ПРО-7	
51407020	электровозоваршника	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевщик ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно	Начальник ПРО-7	

Литерный завод, Цех ремонтнообслуживания технологического оборудования № 7 (ПЧД), участок № 4 ремонтнообслуживания механической части технологического оборудования в оборудовании ЛП-3,4, бригада № 414

Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания технологического оборудования № 7 (ПЧД), участок № 4 ремонтнообслуживания механической части технологического оборудования ДЦ-3,4, бригада № 434							
Ремонтнообслуживания технологического оборудования дробящих камер и их разгрующих и загрузочных транспортных средств - 51 407 434							
51407022	сварка-ремонтника (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторешник ламп	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-7 Начальник ОМТО		
51407023	электросварщика	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторешник ламп	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-7 Начальник ОМТО		
51407044	сварка-ремонтник прокатного оборудования (1-3 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторешник ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-7 Начальник ОМТО		
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 7 (ПЧД), участок № 4 ремонтнообслуживания механической части технологического оборудования ДЦ-3,4, бригада № 444							
Ремонтнообслуживания технологического оборудования подвальных, стальных "сетко", зачистных станков и их транспортный систем, сварочных линий - 51 407 444							
51407023	сварка-ремонтника (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторешник ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-7 Начальник ОМТО		
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 4 (ПТО)							
выплавляющая цеха			Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-4 Начальник ОМТО		
51418027	заместителя начальника цеха по ПТО	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторешник ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-4 Начальник ОМТО		
51418028	начальника смены	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторешник ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-4 Начальник ОМТО		
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 4 (ПТО), 1-участок ремонта и эксплуатации ПТО ПЧД (мостовые краны), бригада №114 ремонтнообслуживания мостовых кранов ПЧД							
51418030	кастеля по ремонту технологического оборудования	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратной АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных опасных производственных факторов МЕР ОД ПЧД ПТО	постоянно	Начальник ЦРО-4 Начальник ОМТО		

51418001	сварщик-ремонтника (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО Главный энергетик Начальник ПРО-4 Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО Начальник ОМТО Главный энергетик	
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 4 (ПТО), 1-участок ремонта и эксплуатации ПТО ПЧД (местовые краны), Бригада 180 эксплуатации мостовых кранов ПЧД						
51418003	электровозоводчика (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО Начальник ОМТО Главный энергетик	
51418004, 51418007, 51418010, 51418011	машиниста крана (крановщик) (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО Начальник ОМТО Начальник ОМТО Главный энергетик	
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 4 (ПТО), 2-участок ремонта и эксплуатации ПТО ПСД, ПЧД						
51418129	мастера по ремонту технологического оборудования	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО Начальник ОМТО Главный энергетик	
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 4 (ПТО), 2-участок ремонта и эксплуатации мостовых кранов ПСД						
51418113, 51418114	машиниста крана (крановщик) (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	

		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перестроенных ламп	постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно	Начальник ПРО-4	
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 4 (ПТО) 2 участок ремонта и эксплуатации ПТО ПСД, ЦПД Бригада 214 ремонта и обслуживания ПТО ПСД, ЦПД					
51418044	слесаря-ремонтника (2-8 разряда)	Обеспечить средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить средства индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перестроенных ламп	постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно	Начальник ПРО-4	
51418045	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряда)	Обеспечить средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить средства индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перестроенных ламп	постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно	Начальник ПРО-4	
51418046	электротехническая (2-6 разряда)	Обеспечить средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить средства индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перестроенных ламп	постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно	Начальник ПРО-4	
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 4 (ПТО) 2 участок ремонта и эксплуатации ПТО ПСД, ЦПД Бригада 220 эксплуатации мостовых кранов ЦПД					
51418118	машинаста крана (крановщик) (2-6 разряда)	Обеспечить средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
51418121		Обеспечить средства индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перестроенных ламп	постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно	Начальник ПРО-4	
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 4 (ПТО) 3 участок ремонта и эксплуатации ПТО ПЛО, ЦПМ, ЦПТСД, РВП Бригада 310 эксплуатации мостовых кранов					
51418127	мастера по ремонту технологического оборудования	Обеспечить средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить средства индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перестроенных ламп	постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	постоянно	Начальник ПРО-4	
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 4 (ПТО) 3 участок ремонта и эксплуатации ПТО ПЛО, ЦПМ, ЦПТСД, РВП Бригада 310 эксплуатации мостовых кранов					
51418098	машинаста крана (крановщик) (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
51418104		Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ПРО-4 Начальник ОМТО	
51418102			постоянно	Начальник ПРО-4	

514181093, 51418094, 51418083, 51418041	машинаста крана (крановщик) (2-6 разряда)	Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя осветительных приборов освещения и переторцевых ламп	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Главный энергетик	
514181100, 51418103	машиниста крана (крановщик) (2-6 разряда)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-4	
		Обеспечить организацию индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦРО-4	
		Обеспечить организацию индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦРО-4	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦРО-4	
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 4 (ППО) 3 участок ремонта и эксплуатации ПТО ЛЮО, ЦИМ, ЛНТС, РМЦ Бригада 314 ремонта и обслуживания ПТО						
51418106	сварщик-реконтинга (2-8 разряда)	Обеспечить организацию индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-4	
		Обеспечить организацию индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦРО-4	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦРО-4	
51418110	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряда)	Обеспечить организацию индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-4	
		Обеспечить организацию индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦРО-4	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦРО-4	
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 4 (ППО) 4 участок капитального ремонта, изготовления запасных частей ПТО НЧД, ПСЛ, ПИД, ЛНТС, ПЛО, ПШМ						
51418031	мастера по ремонту технологического оборудования	Обеспечить организацию индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-4	
		Обеспечить организацию индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦРО-4	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦРО-4	
Литейный завод, Цех ремонтнообслуживания оборудования № 4 (ППО) 4 участок капитального ремонта, изготовления запасных частей ПТО ПИД, ПСЛ, ПИД, ЛНТС, ПЛО, ПШМ Бригада 414 узлавого капитального ремонта и изготовления запасных частей						
51418014	слесаря-ремонтника (2-8 разряда)	Обеспечить организацию индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-4	
		Обеспечить организацию индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦРО-4	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторцевых ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦРО-4	

		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органы труда в соответствии с шумовым давлением на рабочих месте		постоянно	Начальник ЦРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦРО-4	
51418025	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦРО-4 Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦРО-4	
51419004	слесаря-ремонтника (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦР Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦР Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦР	
51419005	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦР Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦР Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦР	
51419009	51 419 2 ЦКР -Участок капитального ремонта технологического оборудования; Бригада № 255 ремонта и обрмкн узлов для капитального ремонта технологического оборудования	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦР Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп		постоянно	Начальник ЦР	
51419010	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦР Начальник ОМТО	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦР Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переторговых ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦР	
51419011	слесаря по ремонту и обслуживанию переторговых машин (2-8 разряда)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦР	
51419012	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряда)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦР	
		51 419 3 ЦКР -Участок по капитальному ремонту национальной техники, электрической части технологического оборудования и изготовлению запасных частей; Бригада № 325 капитального ремонта национальной техники и изготовления запасных частей (заведено по ремонту ворот и периметра завода)				

		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦКР	
51419056	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51419057	сварщик-ремонтника (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51419061	электротехнический (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51 419 5 ЦКР - Участок ремонтнообслуживания и капитального ремонта ПТК и ГНК; Бригада № 534 ремонтнообслуживания ПТК, ГНК и подвесок ПСА, ПДИ						
51419064	сварщик-ремонтника (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51419067	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перфорированных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51 419 2 ЦКР - У-участок ремонтнообслуживания и капитального ремонта ПТК и ГНК; Бригада № 534 капитального ремонта технологического оборудования ПТК, ГНК и подвесок ПСА, ПДИ						
51419117	слесарь-ремонтника (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов труда в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	

МЕРОПРИЯТИЯ

51 419 4 ЦКР -Участок ремонтнообслуживания и капитального ремонта металлорежущего оборудования: Бригада № 435 ремонта и обслуживания электротехнической части металлорежущего оборудования		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51419115	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряда)	Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп		постоянно	Главный энергетик	
51 419 4 ЦКР -Участок ремонтнообслуживания и капитального ремонта металлорежущего оборудования: Бригада № 445 капитального ремонта металлорежущего оборудования ЦПО		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР	
51419144	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией вредных веществ в воздухе рабочей зоны на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51419145	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряда)	Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп		постоянно	Главный энергетик	
51 419 3 ЦКР -Участок по капитальному ремонту напольной техники, электротехнической части технологического оборудования и изготовлению запасных частей: Бригада 333 эксплуатация ленточных автомобилей		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР	
51419154	водители автомобиля (1-4 разряда)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦКР	
51419155	водители автомобиля	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦКР	
51419156	водители автомобиля	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦКР	
51419157	водители автомобиля	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ЦКР	
51 419 3 ЦКР -Участок по капитальному ремонту напольной техники, электротехнической части технологического оборудования и изготовлению запасных частей: Бригада 343 эксплуатация водителей автомобилей		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51419158	водители автомобилей	Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп		постоянно	Главный энергетик	
51419159	машиниста экскаватора одноколесного	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51419160	тракториста	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51419161	машиниста бульдозера	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией АИФА в воздухе рабочей зоны на рабочем месте		постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп		постоянно	Главный энергетик	

МЕРОПРИЯТИЯ

51.419.009	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51.419.010	электровосоварщика (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51.419.4 ЦКР -Участок ремонтнообслуживания и капитального ремонта металлорежущего оборудования						
51.419.011	слесаря по ремонту и обслуживанию перестроочных машин (2-8 разряда)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР	
51.419.012	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряда)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР	
51.419.5 ЦКР -Участок по капитальному ремонту напольной техники, электротехнической части технологического оборудования и изготовлению запасных частей: Бригада № 325 капитального ремонта напольной техники и изготовления запасных (авно) по ремонту ворот и переметра завеса)						
51.419.015	слесаря-ремонтника (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51.419.016	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51.419.017	электровосоварщика (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	
51.419.6 ЦКР -Участок ремонтнообслуживания и капитального ремонта металлорежущего оборудования						
51.419.018	слесаря-ремонтника (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентратией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦКР Начальник ОМТО	

МЕРОПРИЯТИЯ

51 028 047, 028049А, 028050А, 028051А	Кладовщика (1-2 разряда)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ОПМ	
Литейный завод, центральная лаборатория метрологии (035), лаборатория пускаемых и режимно-выдающих работ газоиспользующего оборудования ПЧД, ПСД, ПДЧ, ПДСД, объектов северной зоны, бригада 313 пускаемых и режимно-наладочных работ						
51035001	система по контролю измерительных приборов и автоматах (2-6 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с Концентрацией химических веществ и АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦДМ	
51035002	наладка контрольно-измерительных приборов и автоматах (4-8 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с Концентрацией химических веществ и АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦДМ	
Литейный завод, центральная лаборатория метрологии (035), измерительная лаборатория, бригада 213 ремонта и обслуживания средств КИП						
51 035 003	система по контролю измерительных приборов и автоматах (2-6 разряд)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦДМ	
51 035 004	система по контролю измерительных приборов и автоматах (2-6 разряд)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦДМ	
51 035 005	система по контролю измерительных приборов и автоматах (2-6 разряд)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦДМ	
51 035 006	система по контролю измерительных приборов и автоматах (2-6 разряд)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦДМ	
Литейный завод, центральная лаборатория метрологии (035), измерительная лаборатория, бригада 233 контроля и первоначальной поверки мерительного инструмента						
51 035 007	контроль измерительных приборов и специального инструмента (2-6 разряд)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ЦДМ	
Литейный завод, отдел автоматизированных систем технологических процессов						
51036001	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-6 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с Концентрацией химических веществ и АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник АСУ ТП	
Литейный завод, отдел автоматизированных систем технологических процессов (036), Лаборатория развития технических средств, бригада № 303 ремонта, обслуживания и развития технических средств АСУ ТП						
51036039	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-6 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с Концентрацией АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник АСУ ТП	
МЕРОПРИЯТИЯ						

		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя электрелинковых осветления и перегородочных ламп		постоянно	Начальник ОУК	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ОУК	
		Литейный завод, отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами (036), лаборатория развития технических средств, бригада №303 ремонта, обслуживания и развития технических средств АСУ ТП				
51 036 031	наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматика (4-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с конструкторской АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник АСУ ТП	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя электрелинковых общего осветления и перегородочных ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ОУК	
51 036 032	электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования (2-6 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с конструкторской АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник АСУ ТП	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ОМТО	
		Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя электрелинковых общего осветления и перегородочных ламп		постоянно	Главный энергетик	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ОУК	
		Литейный завод, отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами (036), лаборатория развития технических средств, бригада №313 копирвально-множительных работ и складского учета ВППО				
51 036 006	оператора копирвальных и множительных машин (2-3 разряда)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ОУК	
51 036 016	речника бумажн, картона и целлюлозы (1-4 разряда)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ОУК	
		Литейный завод, технологический отдел производства стального литья (043), бюро сметных работ				
51 043 003	начальника бюро	Обеспечить средствами индивидуальной защиты	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ТО ПСЛ	
51 043 004	главного специалиста по процессу футеровки печей и ковшей	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ТО ПСЛ	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ТО ПСЛ	
51 043 005	инженера-технолога (вспущен, 043006А, 043007А, 043008А)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ТО ПСЛ	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ТО ПСЛ	
		Литейный завод, технологический отдел производства стального литья (043), группа действующего производства номенклатуры КАМАЗ				
51 043 022	главного специалиста-руководителя группы	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник ТО ПСЛ	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник ТО ПСЛ	
		Литейный завод, производство запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044), участок ремонта ПДА, изготовления РТИ, поковки и съёмно-грузозахватных приспособлений, бригада №411				
51 044 001	слесаря-ремонтника (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМД	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник РМД	
51 044 002	слесарь-ремонтника (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМД	
		Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха		постоянно	Начальник РМД	
		Литейный завод, производство запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044), участок ремонта ПДА, изготовления РТИ, поковки и съёмно-грузозахватных приспособлений, бригада №411				
51 044 003	слесарь-ремонтника (2-8 разряда)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с конструкторской АИФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМД	
		Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте		постоянно	Начальник ОМТО	

Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044), механический участок, бригада №11 по изготовлению запасных частей					
51 044 013	сверлошница (2-5 разряд)	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ
51 044 015	токарь (2-6 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО
51 044 028	токарь-расточник (2-6 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО
51 044 030	фрезеровщик (2-6 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО
51 044 036	шлифовщик (2-6 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044), участок сборки и восстановления узлов, бригада №202					
51 044 037	подполка погрузчика (2-6 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ЭРЦ-3
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044), участок сборки и восстановления узлов, бригада №211 сборка и восстановления узлов					
51 044 038, 51044039	слесари механикооборочных работ (2-6 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО
51 044 040	заготовительсверлилки (2-5 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044), участок сборки и восстановления узлов, бригада № 221					
51 044 041	газорезчик (1-5 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и переносных ламп	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО
Литейный завод, производство изготовления запасных частей и капитального ремонта, ремонтно-механический цех (044), участок сборки и восстановления узлов, бригада №221 по изготовлению заготовок					
51 044 042	наладчик сварочного и газоплазмосварочного оборудования (3-6 разряд)	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя фремильных обоев освещения и переносных ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха	Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работников от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов	постоянно	Начальник РМЦ Начальник ОМТО
постоянно					
Начальник РМЦ					
Начальник ЭРЦ-3					
Начальник РМЦ					